



Section de Lutry

Nom du bateau : "Président Wilson"

Immatriculation : VD-19'020

Indicatif radio : 723

Société Internationale de Sauvetage du Léman / section de Lutry / 1095 Lutry

Matricule	996.429.740
Catégorie SISL	Canot à rames
Constructeur	Jean RIES
Type	Baleinière / 10 tolets
No de la coque	Inconnu
Moteur(s)	
1ère mise en circulation	01.01.1918

Matériaux	Bois / mélèze 18 mm
Longueur	1000 cm
Largeur	230 cm
Tirant d'eau	50 cm
Nombre de place	15
Nombre de rameurs	10

Moteur	
Marque	
No / année	

Carburant	
Type	
Puissance	

Moteur	
Marque	
No / année	

Carburant	
Type	
Puissance	

Date

2021